

avona

SIDLER



Artikel
Article
Articolo

618 076



Ausgabe
Edition
Edizione

01-2014

Spiegelschrank
Armoire de toilette
Armadio da bagno

AV 2/120
SIDLER Nr.: 23.120

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10, Telefax 071 466 90 11
www.sidler-spiegelschraenke.ch




IP 24




Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
1 Leuchtstofflampe T5 54 Watt
EVG (elektronisches Vorschaltgerät)
1 Steckdose links oder rechts
2 verstellbare Glastabläre pro Fach

Boîtier en acier zingué électrolytiquement

1 lampe fluorescente T5 54 Watt

Self électronique

1 prise à gauche ou à droite

2 tablettes en verre réglables par élément

Carcassa in lamiera zincata elettroliticamente

1 lampada fluorescente T5 54 Watt

Reattore elettronico

1 presa a sinistra o a destra

2 ripiani in vetro regolabili per elemento

Elektroinstallation gem. NIN 2010, SEV 7.01
Installation électrique selon NIBT 2010, SEV 7.01
Installazione elettrica secondo NIN 2010, SEV 7.01

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).